N° DU PROCÈS-VERBAL

25043416



D'IMPRIMÉ:

ZD00536490

PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/03/2025

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S072Z118

CONTROLE TECHNIQUE DE LA

POINTE (9) RAISON SOCIALE

ZA DE LA VEQUERIE - 6 RUE DE LA

(3) COORDONNÉES: POINTE

72700 SPAY

Tel: 02.43.87.57.17

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT

093C0524

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} n en circulation

DJ-829-VG (F)

03/10/2017

02/09/2014

CITROEN

JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN) VF7YASMFB12664916

(5) Catégorie internationale CTTE

Type/CNIT N10CTRCT015A754 Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

166 283

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S)</u>:

1.1.6.c.2. - COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)

1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante

- MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision nécessaire non 3.3.1.c.2. couvert - G

- ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse 411a2

ou manquante : visibilité fortement réduite - AVG, AVD 4.4.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) - ARD - PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage 5.2.3.d.2. inadapté - ARG

- AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de 532b2 dysfonctionnement grave - AVG, AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

- GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante - AVG, AVD, ARG, ARD

1114a1

TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD, ARG, ARD 2.7.1.a.1. - RIPAGE : Ripage excessif

- PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - AVG, AVD, 5.2.3.e.1. ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/09/2018 : 65492 Km // 02/09/2020 : 97353 Km // 08/09/2021 : 114289 Km // 23/08/2022 127631 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

G

D

Ripage (- 8 à +8 m/km) : +15.0 m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) : 4 %

Forces verticales : 1313 daN 884 daN

Frein de service

Force de freinage : 496daN 529daN 325daN 321daN Déséquilibre (<20%) : 7 % 2 % Force de freinage (efficacité): 496daN 529daN 325daN 321daN

Taux d'efficacité global (>=50%) :

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 14%

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) : C2 : <0.10 C3 : <0.10 C4 : <0.10

Moyenne : <0.10